

Produkt-/Wartungsinformation Nr. 2017-2

Datum: 27.11.2017

Erstellt/ Genehmigt durch: Martin Johansson

Ankündigung zum Rückschlagventil Nr. 39309.

Hintergrund und Maßnahmen

Seit Januar 2016 wird das Rückschlagventil 39309 (siehe Abb. 1) mit den VCC II-Einheiten und als Ersatzteil für die Druckseite der Dosierpumpe an der VCC II geliefert.

Wir haben jetzt einige Fehler wegen der Glaskugel 36574 (siehe Abb. 2) festgestellt. Diese fällt in die Dosierpumpe zurück, nachdem sie (nach langer Zeit) durch die Chemikalienkonzentration auf eine kleinere Größe „abgefressen“ worden ist.

Wir empfehlen deshalb die Glaskugel 36574 gegen die SS-Kugel 36575 (siehe Abb. 3) so bald wie möglich oder beim nächsten Wartungsbesuch beim Kunden auszutauschen.

Wir bitten Sie außerdem in Ihrem Lager nachzusehen, ob Sie noch 39309 auf Lager haben. Sollte das der Fall sein, bitten wir Sie, diese gegen die SS-Kugel 36575 auszutauschen.

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab sofort in den Rückschlagventilen 39309 zur SS-Kugel 36575 übergehen, sowohl in den VCC II-Einheiten als auch als Ersatzteil.

Wir bitten für diese Unannehmlichkeit um Entschuldigung, machen aber alles Notwendige, um den Schaden zu minimieren.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit uns in Verbindung!

Lagafors Fabriks AB



Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3

